


【何時でもパワーウィンドー TR版 Ver03】取付記録

令和2年2月5日


- ・取付車両(ステップワゴンRG1)
- ・キット内容(逆流防止ユニット 2個)




・ヒューズボックスの状況（運転席足元）





- ・ヒューズボックスの状況
(ヒューズは低背でなくミニ平型)



(ヒューズ型を確認していなかったため低背ヒューズを若干加工する)




- ・ヒューズボックスへの装着状況
(電源取り出し5番、後右窓24番、後左窓25番)
- ・動作確認(正常に動作)



・埋込スイッチ取付（運転席シートベルト付近）




・埋込スイッチ取付状況



・埋込スイッチ取付状況



・配線収納状況



・スライドドアを閉じたときの状況

